


A + B = AB


YS-G301







Order	(L*W) MM
①	500*285=1
②	500*285=1
③	270*285=1
④	270*285=1
⑤	78*270=1
⑥	78*270=1
⑦	269*264=1
⑧	480*280=1







3mm-3.2mm











A




∅14.5*9.5mm
=16

AR




∅8*40mm
=16

AS




∅11*9mm
=16

F




∅20*0.3mm
=16

K




∅10*43mm
=2

L




∅6*70mm
=2

G




25*65*25mm
=2

I




4*14mm
=12

J




∅20*8mm
=2

N-N




φ20*10mm
=4

1




2




AS=16*

3




AR=16*

4




A=8*

5




6



A=8*


7



G-B=2*


I=4*

8




I=8*

8




R


9





F=16




10









11






K=2*



12




L=2*

J=2*


J=2*

13




N=4*

14



15



OK!