





ADY-011
ADY-012
ADY-013


7
5
5
1
2
3
6
4
X2


Eine teilliste
Liste des pièces




①X2




②X2




③X2




④X2



⑤X4








⑥X2




⑦X2

Den hardware kram
Liste du matériel


 Ⓐ X1	 Ⓑ X8+1	 Ⓒ X8+1	 Ⓓ X16+1
 Ⓔ X8			

1




20MM


Ⓓ X8



X2


2






45MM


Ⓑ X8



X2

3






ⒹX8


X2

4

Dann ist es einfacher, eine E vorw?rts zu schrauben.

Il est plus facile de visser des pièces E de vis verticalement.







ⒺX8

X2

5






ⓒX8

X2

6



Worauf du achten musst

Schraube die schrauben um, und schau, ob sie alle schrauben anziehen. Wenn der tisch nach dem umdrehen nicht glatt ist, lassen sie ihn bitte los Um einen nach dem anderen zu kneifen.

【Attention】

Vérifier que toutes les vis sont bien serrées avant de retourner la table. Si la table est inégale après que la table soit retournée, desserrez Vis un par un et serrer à nouveau.