


A + B = AB


YS-C2-50





Order	(L*W) MM
①	520*375=1
②	520*375=1
③	470*78=1
④	470*78=2
⑤	470*60=1
⑥	470*60=1
⑦	155*84=1
⑧	155*84=1
⑨	450*283.5=1
⑩	450*84=1
⑪	450*283.5=1













A




⌀15*13mm
=18

V




⌀8*40mm
=18

P




⌀18*4mm
=4

F




⌀20*0.3mm=18

YG-A004




300*40*40mm
=2

H-H




67*67*40mm
=2

I




4*14mm
=83

J




⌀20*8mm
=2

K




⌀10*43mm
=2

L




⌀6*70mm
=2

W




35*300*107mm
=2

X




25*25*31mm
=2

U




170*240*87mm
=1

C




⌀8*40mm
=2

1




2



c=2*


V=18*

3




A=9*

4



A=9*


5



H-H=2*


I=16*

6




I=7*

7




I=4*

8




I=10*

9




I=4*

10



I=2*


11



X=1*


I=4*

12




I=6*

13




I=4*

14




I=4*

15



I=2*


16



X=1*


I=4*

17





YG-A004


I=12*




18










19




20








21




22




I=4*


23




F=18




24




25



K=2*



26




L=2*

J=2*




27




J=2*



28



OK!



P=4