




























MONTAGEANLEITUNG(DE)
INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE(FR)




Teileliste(DE)/Liste des pièces(FR)

1:  1PC	2:  2PCS	3:  2PCS	4:  1PC
5:  1PC	6:  1PC	7:  1PC	8:  1PC
9:  1PC	10:  2PCS	11:  2PCS	12:  2PCS
13:  2PCS	14:  1PC	15:  2PCS	16:  1PC
17:  1PC	18:  1PC	19:  2PCS	20:  1PC
21:  2SET	22:  1PC	23:  1PC	24:  1PC
25:  1PC	26:  1PC		

Eisenware-liste(DE)/Liste de matériel(FR)


A:  Ø5/16"x45mm — 24+1PCS	B:  Ø5/16"x30mm — 12+1PCS	C:  Ø5/16"x35mm — 4PCS
D:  Ø5/16"x20mm — 8+1PCS	E:  Ø1/4"x15mm — 8+1PCS	F:  Ø5/16"x19mm — 48PCS
G:  Ø1/4"x16mm — 8+1PCS	H:  Ø5/16"x13mm — 48+2PCS	I:  Ø5/16"x100mm — 1PC
J:  Ø1/4"x100mm — 1PC	K:  #8x25mm — 2PCS	

STEP 1




	Ax13PCS
	Fx13PCS
	Hx13PCS
	Ix1PC

STEP 2




	Cx4PCS
	Fx4PCS
	Hx4PCS
	Ix1PC

STEP 3




	Ex4PCS
	Gx4PCS
	Jx1PC

STEP 4




	Ex4PCS
	Gx4PCS
	Jx1PC

STEP 5




	Ax4PCS
	Fx4PCS
	Hx4PCS
	Ix1PC

STEP 6




	Bx4PCS
	Fx4PCS
	Hx4PCS
	Ix1PC

STEP 7




	Bx8PCS
	Fx8PCS
	Hx8PCS
	Ix1PC

STEP 8




	Ax5PCS
	Fx5PCS
	Hx5PCS
	Ix1PC

STEP 9




	Ax2PCS
	Fx2PCS
	Hx2PCS
	Ix1PC

STEP 10




	Dx8PCS
	Fx8PCS
	Hx8PCS
	Ix1PC


STEP 11



STEP 12



STEP 13



STEP 14

