




ADY-014
ADY-015
ADY-016


7
5
5
1
2
3
6
4
X4


Eine teilliste
Liste des pièces




①X4




②X4




③X4




④X4



⑤X8








⑥X4




⑦X4

Den hardware kram
Liste du matériel


 Ⓐ X1	 45MM Ⓑ X16+1	 25MM Ⓒ X16+1	 20MM Ⓓ X32+1
 Ⓔ X16			

1




20MM


DX16



X4


2






45MM


BX16



X4

3






DX16


X4

4

Dann ist es einfacher, eine E vorw?rts zu schrauben.

Il est plus facile de visser des pièces E de vis verticalement.







EX16

X4

5





ⓒX16

X4

6



Worauf du achten musst

Schraube die schrauben um, und schau, ob sie alle schrauben anziehen. Wenn der tisch nach dem umdrehen nicht glatt ist, lassen sie ihn bitte los Um einen nach dem anderen zu kneifen.

【Attention】

Vérifier que toutes les vis sont bien serrées avant de retourner la table. Si la table est inégale après que la table soit retournée, desserrez Vis un par un et serrer à nouveau.